ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для выбора датчика температуры Метран-286

Пр	оектировщик				
Ha	именование организации	ООО «СКБ HTM»			
Me	сторасположение организации	Тюменская область, г.Тю	мень, ул. Мельник	сайте 106, оф 4	119
	Должность	Ф.И.О. Подпис		Дат	ra
Гла	авный инженер проектов	Зиберт К.И.	3hf-	19.04	.19
	авный специалист технологического	Зиберт К.И.	366	19.04.19	
	цела		oy	1710.	
	авный специалист отдела оматизации	Караваев Е.Н.	he	19.04	.19
3aı	казчик	•	·		
	именование организации	ОАО «НК «Янгпур»			
Me	есторасположение организации				
1	Ф. И. О., должность	Начальник отдела капита строительства Дьяченко д	Подпись	Дата	
	Контактный телефон	8(34936)5-23-64 (доб.219)			
	E-mail	oks@yangpur.ru			
	Ф. И. О., должность	Главный механик Малаш	Подпись	Дата	
2	Контактный телефон	8(34936)5-23-64 (доб.106)			
	E-mail	oks@yangpur.ru			
	Ф. И. О., должность	Главный энергетик Попо	Подпись	Дата	
3	Контактный телефон	8(34936)5-23-64 (доб.115))		
	E-mail	Energy@yangpur.ru			
	Ф. И. О., должность	Начальник службы МАС метролог Малицкий К.М.	Подпись	Дата	
4	Контактный телефон	8(34936)5-23-64 (доб.203)			
	E-mail	Kip@yangpur.ru			
	Ф. И. О., должность	Начальник НГП Базылев	P.B.	Подпись	Дата
5	Контактный телефон	8(34936)5-23-64 (доб.345)			
	E-mail				
_	Ф. И. О., должность	Главный инженер Белозор Евгений Павлови	Подпись	Дата	
5	Контактный телефон	8(34936)5-23-64 (доб.107)			
	E-mail				

Взам. инв. М										
і дата							02/19-УПГ-57-д	4К.ОЛ	1	
Подпись и	Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	УПГиСГК Метельного месторох	Реконст	рукция	
F	Разраб. Караваев			hel	04.19	Птотио тио и опоприят оп	Стадия	Лист	Листов	
подп.	Пров.		Kapaı	ваев	'AS)	04.19	Площадка резервуаров подтоварной воды	Р	1	4
Инв. №	Н.контр.		Мили Зибер	ицкая с эт	Munif-	04.19 04.19	Опросный лист для выбора датчика температуры Метран-286	000) «СКБ І	HTM»

				я информа	ция			
Позиция по проекту	(тэг): ТТ-57.1-	·102, TT-57.2-	102					
Количество *: 2								
		раметры из		-	ружающей средь			
Измеряемая среда: Е		1	Фа	азовое состоя	ние: 🗌 газ	🗵 жидкость		
Диапазон измеряе температур, С*	:МЫХ -	Мин <u>0</u>	Ма	кс <u>+100</u>				
Давление измеряє МПа*	мой среды,	0,06						
Скорость потока изм	еряемой							
<u>среды, м/с</u> Диапазон окружающ	их							
температур, ^о С	, i.v.	Мин <u>-55</u>	Ма	кс <u>+36</u>				
		Į.	Датчи	к температ	гуры			
Rose	mount (Eme	rson) *			⊠ Me₁	гран *		
	Первичі	ный преобр	азова	тель (ПП)	, без защитной г	ильзы		
□ Требуется *	☐ He	требуется *		\boxtimes .	Гребуется *	□ Не требуе	тся *	
Тип чувств	ительного эле	мента (ЧЭ)			Тип чувствительн	ого элемента (ЧЭ)		
□ Термопара	□ Термом	етр сопротивл	ения		Термопара	⊠ Термометр сопр	отивления	
Количество	нувствительны	х элементов		Количество чувствительных элементов				
	□ 1 □ 2				⊠ 1	□ 2		
Номинальная с	татическая х (НСХ) *	арактеристи	<i>ка</i>	Номин	альная статическа	я характеристика (HCX) *	
□K □N	☐ Pt100			□к□в	□N	□ 50M □ 100M [□ 50Π	
	(други	e HCX)		L R S		☐ 100Π ⊠ Pt100		
(другие НСХ) Рабочий спай				(другие НСХ) Рабочий спай		(Д)	ругие НСХ)	
изолированный								
				☐ изолиро☐ неизоли	ванныи рованный			
неизолированный <i>к</i>	I Гласс допуска	9			Класс Д	IOUVCKA		
1	· -	, А 🗆 В		Г	1 2	⊠ A □ B	□ c	
	ема соединени							
2-хпроводная		-хпроводная		2-	хпроводная	2-хпровод		
2 хироводиал		-хпроводная		2	кпроводная	3-хпровод		
		•				⊠ 4-хпровод		
Пир		-хпроводная		Пизм	OTO SQUUTUOÙ SOMOTI			
Диаг	<u>метр ооолочки</u> 6мм	193		<i>Диам</i> ☐ 20мм	<i>Егр защитной армату</i>	<i>ры (без защитной гил</i> ☐ 6мм ☐ 5мм	<i></i> ☐ Змм	
Глубина погру	жения (длиі	на монтажно	рй			пина монтажной ча		
	<i>части)*</i>							
Maran	мм лал оболочки н	vahona		<u>250</u> мм <i>Материал защитной арматуры</i>				
321 SST (HCX J)	ал ооолочки Г	NaUCJIX		M 12V10U1				
Inconell 600 (HCX K)	31	6/321 SST		□ 12X18H1 □ 10X23H1				
Nicrobell B (HCX N)					/Idiyilb /I	(другис	Лист	
43м Кол.уч Пист No	тан Палича	Лата		02/19	-УПГ-57-АК	.ОЛ1	2	

Взам. инв. №

Инв. № подл. Подпись и дата

· ·	первичного преобразо		Способ кре	пления первичног	о преобра	азователя	*
☐ ½" NPT	(другая резьба) резьбы	□ Без	⊠ M20x1.5	(другая	резьба)	□ Без ре	езьбы
			🗌 Фланец	Вварной			
Rosemo	ount (Emerson)			Метран			
		Защі	итная гильза				
Требуется* : ☐ Трубчатая (max D=	912мм)		Требуется* : ⊠ Сварная (до 2	25 M∏a) □ Ⅱ	Іельноточе	ная (до 50	МПа)
□ Литая коническая (□ Фланцевая (д		варная (до	•	<u> </u>
Литая вварная ☐ Не требуется*			□ Не требуетс	<u> </u>		,	
	цитной гильзы			ериал защитной гиль.	зы <u>12X18</u> I	H10T	
Способ уста	ановки на объекте*	ŧ	C	пособ установки н	а объекте	• *	
☐ Резьба Вы:	□ Фланец арной		⊠ Pe	зьба <u>M20x1,5</u>] Фланец _		
DBC		Соедини	тельная голов	ка			
				☐ Не требуется *	(удлин. пр	оовода	мм)
	единительной головки			 атериал соединитель			
	іав 🗌 Нержавеющ	ая сталь	Полиамид ТехХалюминиевый	кнамид® ∏Пласти	к АБС		
Резьба н	кабельного ввода		<u> М</u> АЛЮМИНИЕВЫЙ	Резьба кабельного	о ввода		
☐ ½″ N	PT			M20x1.5			
Степень защиты о	т воздействия пыли и	воды	Степен	ь защиты от воздейс	твия пыли	и воды	
☐ IP	e65 🗌 IP68				IP5X		
	Изм	ерительн	ый преобразо	ватель			
Требуется для монта ☐ В соединительную г ☐ На DIN рейку	головку ПП	e	ПП)	(только встроенный	в соединит	гельную гол	10вку
требуется*			□ Не требуетс				
	<i>одной сигнал</i> Рt100 □ J	(другие		Входной сигн			
	HCX)	_ (другие	Определяется т	ипом выбранного пер	овичного п	реобразова	этеля
	дной сигнал*			Выходной сиг	нал*		
☐ 4-20+HART ☐ F	Foundation Fieldbus [Wireless	HART	<u> </u>	0мА □ 0-5мА	⊠ 4-20+	HART	
	чие индикации		<u> </u>	Местная индикация с	тсутствует	<u> </u>	
□ Требуется	☐ Не требуется	Я					
		Взр	ывозащита				
Требуется* : ☐ Искробезопасная эл	пектрическая цепь Exi	a	Требуется* :	ная электрическая ц	епь Ехіа		
	мая оболочка Exd (ука		Взрывонепрониц	аемая оболочка Exd: од для бронированн		ı – БК	
☐ Не требуется*				од для трубного мон			
			□ Не требуетс	я*			
	Предел д	опускаем	ой основной п	огрешности			
Первичного	преобразователя (ПП))		±0,15			
Класс допуска указы	вается в разделе «Пер	овичный	(для датчик	ов серий Метран-270), -270МП,	-2700, -280)
							Лист
TC TC			02/19-УІ	ТГ-57-АК.ОЈ	I1		3
Изм. Кол.уч Лист № дог	к. Подпись Дата						

Взам. инв. №

Инв. № подл. Подпись и дата

	преоб	разователь»					
	перительного	преобразовател	я <i>(ИП)</i>				
	Сбор	оки ПП+ИП					
		oC					
			Дополните	льные требовани	ıg		
коробка дл В комплект 1. каб	я подключен е поставки п	<mark>ия силового кабе</mark> редусмотреть: 1 К19 для ввода 1	<u>еля.</u>	ехлом. На термочехлю		смотрена клеммн	<u>ая</u>
2. 110	ркировочную	таоличку.					
	T	<u> </u>					Л
+ +			-	02/19-VПГ	-57-АК.ОЛ1		11
том Коп vч	Пист № пок	Подпись Дата	1	04/1/25111	JI III.OJII		

Взам. инв. №

Инв. № подл. Подпись и дата